

## 訂 正 書

『<<調査報告書>> 設楽ダム予定地周辺の地質について』の文中に誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。

### 訂正箇所

#### (本文)

7p 3行目、23行目、34行目、19p 文献資料2)

星 博之(誤) 星 博幸(正)

7p 10行

150m 150 cm

7p 下から10行

「ダム地点を通る NS(南北)方向・東傾斜の断層と・・・」を下記のように訂正

「ダム地点を通る NW(北西)方向・南西傾斜の断層と・・・」

13p 11, 14行

地滑り 地すべり

13p 10, 11, 13, 14行

変異 変位

15p 4行

受け盤構造 流れ盤構造

15p 下から3行、2行

斑状閃緑岩 等粒状閃緑岩

#### (図版)

図版資料一覧 図1 出典、1p 図1の出典

星 博之(誤) 星 博幸(正)

7p 図8 - 1、図8 - 2のキャプション部分

右岸ボーリング資料 左岸ボーリング資料