【参考資料】現地踏査による写真データ

（1）ダムサイト右岸 M79 ボーリング付近

P1　M79 ボ地点（深度 25~26m に破砕帯）

P2　破砕角礫～泥のほぼ 6m 幅の帯状急斜面

P3　水平方向の亀裂～段差が生じている

P4　地すべりを示す樹木の曲がりが著しい

P5　地すべりを示す樹木の著しい曲がり

（2）F-③延長方向の露頭

P6　野々瀬川露頭、花崗岩亀裂、河道屈曲

P7　宇連山露頭、林道法、松脂岩

P8　槙原川露頭　河床亀裂、左ずれ

P9　槙原川露頭　亀裂、断層岩

P10　槙原川支流右岸露頭
　幅 6m 程度の角礫帯が斜面下部に

P11　斜面上部は溝状にくびれている



P12　宇連川ちゃちゃ渕（右岸から）

P14　養乙女沢露頭付近

P15　養乙女沢露頭

P17　能登瀬露頭

P18　能登瀬露頭

P19　能登瀬露頭

P20　能登瀬、欠けた円礫

P22　白岩川、枝沢の川床、断層岩と亀裂



P23　県民の森、南尾根からの俯瞰

P24　県民の森、南尾根からの俯瞰

P25　県民の森、南尾根からの俯瞰