

平成 28 年度

設楽ダム周辺地質調査業務

報告書

平成 29 年 3 月

川 崎 地 質 株 式 会 社





図-1.1 業務位置案内図

(国土地理院発行の地理院地図を用いて、抜粋編集)



□：角礫質堆積層が確認されたボーリング位置

G-G' 断面




图-5.1.4 地质断面图 (G-G' 测线)

工 事 名	平成28年度 読楽ダム周辺地質調査業務
図 面 名	付図-3 地質断面図 (3)SL-4プロック (G-4 深緑 新設)
年 月 日	平成29年3月
縮 尺	S=1:500 図面番号 5/13
企 社 名	川崎地質株式会社
事務所名	読楽ダム工事事務所